

Dominik Jankowiak  
Radny Powiatu Gostyńskiego

Piaski, dn. 10.03.2025r.



Sz. Pan

Grzegorz Marszałek

Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego

Na podstawie art.21 ust.9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym, zwracam się z zapytaniem dotyczącym poniższych kwestii związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz warunków komunikacyjnych w Powiecie Gostyńskim.

1.Odcinek drogi powiatowej 4934P Szelejewo Pierwsze- Drogoszewo jest w opłakanym stanie. Przyczyniają się do tego w dużym stopniu samochody ciężarowe, które wybierają tę drogę jako alternatywną formę skrótu do pobliskich firm. Na drodze występuje mnóstwo pęknięć, a na poboczach robią się dziury, co stwarza jeszcze większe niebezpieczeństwo uczestnikom ruchu. Dodać też należy, że przy drodze nie ma chodnika ani ścieżki, a z tej trasy korzysta wielu pieszych i rowerzystów (z Zalesia do szkoły dojeżdżają rowerami dzieci), starsi do apteki i sklepów. Droga wymaga ogólnej naprawy. Żeby zapobiec postępującemu niszczeniu dróg stawiam pytanie, czy możliwe jest, żeby na w/w drodze postawić znaki ograniczające przejazd ciężkich pojazdów? Ponadto wskazane byłoby przeniesienie znaku „Teren zabudowany”, który znajduje się przy posesji nr 30, na wysokość posesji nr 29.

2.Czy na drodze powiatowej 4907P w miejscowości Bodzewo, przy Szkole Podstawowej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, istnieje możliwość montażu radarów prędkości? Na wskazanym odcinku regularnie dochodzi do przekraczania dopuszczalnej prędkości przez kierowców, co zwiększa ryzyko wypadków. Mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie i zgłaszają potrzebę zwiększenia kontroli prędkości w tym miejscu.

3. Czy istnieje możliwość zamontowania oświetlenia przy przejściu dla pieszych znajdującym się w pobliżu Szkoły Podstawowej w Bodzewie? Obecnie na przejściu panuje słaba widoczność, zwłaszcza po zmroku i w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza, co stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i innych pieszych. Jedynym sygnalizatorem informującym kierowców o przejściu są migające światła na znaku D-6, które jednak często są nieaktywne, co dodatkowo pogarsza sytuację. W pobliżu przejścia znajduje się szkoła podstawowa, a uczniowie regularnie z niego korzystają. Brak odpowiedniego oświetlenia znacząco zwiększa ryzyko wypadków. Lokalna społeczność wielokrotnie wyrażała zaniepokojenie obecną sytuacją i potrzebą poprawy warunków na tym przejściu.

Z poważaniem